



ที่ กส ๗๕๑๐๓/วช ๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรัณภู  
อำเภอคลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้า

เรียน กำนันตำบลรัณภู บ้านหัวแยกหมู่ที่ ๑๐ ตำบลรัณภู, นายบุศดา น้อยจันทร์ (รองนายก อบต.)

ตามที่ รองนายห อบต.รัณภู แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลรัณภู ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๙ จุด ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลรัณภู ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ณ จุดดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุฒ จังกรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัณภู

กองช่าง อบต.รัณภู  
โทร/โทรสาร ๐-๔๓๐๑-๐๒๗๔

- ดังการบริหารส่วนตำบลชัยญา

วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวแม่ฯ

๘๗

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชัยญา

อำเภอคลองลาไ洒 จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ของประมวลซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างภายในหมู่บ้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยญา

เนื่องด้วยชาวบ้านหัวแม่ฯ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชัยญา อำเภอคลองลาไ洒 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าดับตามถนน เนื่องจากไฟฟ้าชำรุดไม่สว่าง ๒ ชุด ดังนี้

๑. บริเวณหน้าบ้านนายพิชัย วันจรุญ จำนวน ๑ ชุด

๒. บริเวณหน้าบ้านนายคง ตะติยะรัตน์ จำนวน ๑ ชุด

๓. บริเวณบ้านนายอุดม ใจดี จำนวน ๑ ชุด  
เพราะอาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของรายบุคคลได้

ดังนั้นทางบ้านหัวแม่ฯ หมู่ที่ ๑๐ ต.ชัยญา จึงขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลชัยญา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ออกไปซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าดังกล่าวให้ใช้การได้ดีต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเข่นเคย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายบุศดา น้อยขันทร์)

รองนายกองต.ชัยญา

- ๖๒๔๘ ๒๘๖ ๘๐๓. ๘๖๗

- นายบุศดา น้อยขันทร์  
๘๐๐๙ บ้านมาบ ชุมชน ๑ หมู่ ๑  
ชุมชนบ้านมาบ ๑ หมู่ ๑

- ๖๒๔๘/๒๘๖ ๘๐๓

.....

๖๒๔๘. ๘๐๓

๙.๙.๖๕

๖๒๔๘. ๑ ๙๙๖ ๗๗๖ ๗๖๖ ๗๖๖

๙.๙.๖๕

๖๒๔๘. ๑ ๙๙๖ ๗๖๖ ๗๖๖

๖๒๔๘. ๑ ๙๙๖ ๗๖๖ ๗๖๖

๖๒๔๘. ๘๐๓

๙.๙.๖๕